

ASRock H470m-itx/ac

Beitrag von „Cathul“ vom 14. März 2021, 18:42

Anbei meine EFI für das ASRock H470m-itx/ac.

Meine Hardware:

- Mainboard: ASRock H470m-itx/ac
- CPU: Intel i7-10700
- Speicher: Patriot Signature D4 Premium 64GB (2x32GB) 3200MHz
- Lüfter: Noctua NH-L9i
- SSD: Samsung 960 Evo 512 GB
- Gehäuse: DAN A4 v1

Was läuft:

macOS Version

- 10.15 (Catalina) und 11.2.2 (BigSur)

Wifi/Bluetooth/Ethernet

- Intel WLAN auf dem Mainboard mit AirportItlwm v1.2.0
- Gigabit Ethernet Intel

Grafik

- iGPU: Intel UHD 630 mit HDMI und DisplayPort

Sound

- Ein- und Ausgabe über Standardports im IO-Shield

USB

- Ports alle gemappt

Sleep & Wake

- problemlos

SMBIOS

- iMac20,1

Was ist fraglich?

- 2.5 GBE Broadcom nicht getestet mangels passender Switches etc.
- Kabelgebundenes Sidecar nicht getestet.

Was läuft nicht?

- **Airdrop**
- **Sidecar per WLAN**
- **DRM (nur iGPU, daher geht DRM niemals in dieser Konfiguration, Amazon Prime funktioniert aber mit Firefox)**

Seriennummer und MAC-Adresse in der Config ist leer gemacht. Bitte passend eintragen.

AirportItlwm ist nicht eingefügt, da diese jeweils für Catalina, bzw. BigSur extra geladen werden muss. Diese bitte vor Benutzung in den Kext-Ordner legen.

[OCC0.6.7_iMac20,1_iGPU-only.zip](#)