

**Erledigt**

## **Clover Windows 10 Boot**

**Beitrag von „nobby“ vom 15. März 2021, 16:05**

[g-force](#)

Ja , werde ich mal machen ....

Ich frage mich warum die Win SSD als disk5 erscheint , eigentlich hängt sie an P0 ( SATA Anschluß ) , die macOS an P1 und die anderen dann weiter .

( zumindest laut Handbuch , wobei ich nicht ausschliesen will das es dort verkehrt rum aufgelistet ist .

Bei meinem Z77 Board sind sie genau anders rum beschrieben ... )

NVRAM-Reset habe ich gemacht , ohne anderes Ergebnis .

Werde morgen mal den PC auseinander nehmen , die Anschlüsse noch einmal überprüfen , nu die beiden SSD ( WIN und Mac ) dranlassen ... mal sehen was passiert .

Werde mich wieder melden !

Trotzdem schon mal ein großes DANKE !

LG nobby

[g-force](#)

Kurze Frage ...

habe eben mal neu gebootet ( nichts verändert !)

diskutil list aufgerufen und jetzt ist die Win Installation auf einmal als disk2 zu sehen....

Ist das normal ?

LG nobby