

# GA z97x Gaming GT - USB Probleme nach Wechsel auf SMBios IMac Pro 1.1

Beitrag von „G.com“ vom 17. März 2021, 04:11

Hallo,

ich habe heute meine RX580 erhalten und sofort verbaut. Nach einigen Kopfschmerzen bootet er nun fein über mein altes 15.1 SMBios. Aber ich würde doch gerne Netflix in Safari, Apple TV+ etc nutzen. Vorbereitend der Installation von Catalina habe ich daher das SMBios auf IMac Pro 1.1 gewechselt.

Nun ist das Problem, das ich auf dem Board ein 4-fach Hub verbaut habe. Unter 15.1 ist dies eingebunden und kann mit dem Hackintool gemappt werden. Unter 1.1 ist es nicht vorhanden. Die entsprechenden HS/SSP Port werden auch gar nicht in OSX geladen/initialisiert.

Hier verließen Sie mich und ich weiß gerade nicht recht, was ich tun kann soll. Ich würde mich über Unterstützung mit Rat und Tat wirklich freuen.

Wer kann mich mal an die Hand nehmen bitte?



Vielen Dank Euch!