

# Einige Kleinigkeiten - Unterschiedliche Modeltypen, Fenvi - USB Port und Entsperren mit der Watch

Beitrag von „SuperDummie“ vom 17. März 2021, 09:46

Guten Morgen,

habe meine alte Ivy-Bridge Mühle mal auf OC und Big Sur umgestellt. Das hat doch einiges an Nerven gekostet. Jetzt läuft alles sehr gut, aber 2-3 Kleinigkeiten bei denen ich aufgegeben habe.

1. Ich habe in der Anzeige vom Hackintool 2 Unterschiedliche Modeltypen (siehe Bild). Was habe ich da übersehen.

2. Ich habe die USB-Ports für mein Board gemapt. Wenn ich allerdings den Port für die Fenvi auf Internal stelle geht BT nicht mehr. Stelle ich auf USB2 geht BT. Wobei ich sagen muss, so wirklich habe ich das nicht gerafft auf meinem Board. Bei USB3 kamen praktisch nie Meldungen welcher Port gerade belegt ist. Da steht bei immer 4xUSB3-Hub.

3. Die AW vibriert und OSX zeigt auch an das ich die AW zum entsperren nutzen kann, nur wenn ich auf der AW bestätige (2x an der Krone drücken) geht's trotzdem nicht weiter und ich muss das PW doch eintippen. Habe ich was vergessen dabei?

Danke,

Mario.