

# GA z97x Gaming GT - USB Probleme nach Wechsel auf SMBios IMac PRO 1.1

Beitrag von „G.com“ vom 17. März 2021, 13:23

Natürlich keine Pflicht, nur nice to have. Und für Big Sur notwendig. Igpu ist aktiviert, VGADecodeChecker und Hackintool geben . HD4600 ist connectorless eingebunden. Ergebnis ist aber in Safari das der ganze Rechner freezed, wenn ich ein Video starte.

Unter 15.1 habe ich aber auch das Problem mit den beiden Frontports. Die nur HS laden. Irgendwas ist hier murks.

Hier die Anzeige im Hackintool. Was interessant ist, ich habe testhalber die Definitionen auf USB 2 in der ssdt gestellt, dennoch zeigt er hier USB3 für id HS Ports an.

| Type | Name | Location ID | Port | Connector | Dev Speed | Device                           | Comm |
|------|------|-------------|------|-----------|-----------|----------------------------------|------|
| EH01 | PR11 | 0x1D100000  | 0x01 | Internal  | 480 Mbps  | IOUSBHostDevice                  |      |
| EH02 | PR11 | 0x1A100000  | 0x01 | Internal  | 480 Mbps  | IOUSBHostDevice                  |      |
| XHC  | HS01 | 0x14100000  | 0x01 | USB3      | Unknown   |                                  |      |
| XHC  | HS02 | 0x14200000  | 0x02 | USB3      | Unknown   |                                  |      |
| XHC  | HS03 | 0x14300000  | 0x03 | USB3      | Unknown   |                                  |      |
| XHC  | HS07 | 0x14400000  | 0x07 | Internal  | 12 Mbps   | Bluetooth USB Host Controller    |      |
| XHC  | HS09 | 0x14500000  | 0x09 | USB3      | 480 Mbps  | IOUSBHostDevice                  |      |
| XHC  | HS10 | 0x14600000  | 0x0A | USB3      | 480 Mbps  | My Passport 0820                 |      |
| XHC  | HS11 | 0x14700000  | 0x0B | USB2      | Unknown   |                                  |      |
| XHC  | HS12 | 0x14800000  | 0x0C | USB2      | Unknown   |                                  |      |
| XHC  | HS13 | 0x14900000  | 0x0D | USB2      | Unknown   |                                  |      |
| XHC  | HS14 | 0x14A00000  | 0x0E | USB2      | 12 Mbps   | Microsoft® 2.4GHz Transceiver... |      |
| XHC  | SS01 | 0x14B00000  | 0x10 | USB3      | Unknown   |                                  |      |
| XHC  | SS02 | 0x14C00000  | 0x11 | USB3      | Unknown   |                                  |      |
| XHC  | SS03 | 0x14D00000  | 0x12 | USB3      | Unknown   |                                  |      |
| XHC  | SS05 | 0x14E00000  | 0x14 | USB3      | Unknown   |                                  |      |
| XHC  | SS06 | 0x14F00000  | 0x15 | USB3      | Unknown   |                                  |      |