

probleme mit LincPlusLaptop i3 5005U [und schlechte laune]

Beitrag von „griven“ vom 17. März 2021, 17:25

Ich bin im Moment noch unterwegs bzw. gleich auch noch in einem ZOOM Call aber soweit ich das auf die schnelle überblicken kann verbirgt sich inter dem HTIX5288 ein Hantick Touchpad und das bindet offenbar doch über I2C an. Hier müssen wir dann ggf. mal die DSDT angucken bzgl. des I2C Devices so wie [CMMChris](#) das ja weiter vorne schon angemerkt hat denn augenscheinlich scheint dann da wohl noch was schief zu hängen denke ich mal. Auf die Schnelle habe ich folgende Kombi für VoodooI2C/VoodooPS2 gefunden mit der ein solches Trackpad werkeln soll. [gerox](#) vielleicht mal testweise austauschen bzw. eben auch alles andere was so rund um Voodooi2c da noch bei Dir rumhüpft rausnehmen so, dass nur die 3 über bleiben?