

GA-Z77-DS3H Rev.1.1 - Opencore - Big Sur - benötige Hilfe !

Beitrag von „cielo“ vom 17. März 2021, 20:38

Meine selbst zusammengestellte Konfig hat mich bis in den Installer gebracht, aber nach dem nächsten Neustart in den Installer kam die Kernel-Panik.

Die fertige Konfiguration der Rev. 1.0 hat bei mir gar nicht funktioniert, da kam gleich der durchgestrichene Kreis. Ich habe die GTX 650 ausgebaut und nur die iGPU verwendet, gleiches Ergebnis.