Monitor-Ethernet am Thunderbolt-Display Kein unter Big Sur

Beitrag von "atl" vom 18. März 2021, 09:12

Nachdem ich jetzt festgestellt habe, dass mit dem Sonnet Solo 10G (Thunderbolt 3 Edition) das gleiche Problem bestand (siehe hier) und durch einen Patch lösbar ist, frage ich mich, ob sich das Problem hier mit dem Display-Ethernet nicht ebenso durch einen Patch lösen läßt? Meine Vermutung ist, dass es alle Thunderbolt-Netzwerk-Adapter betrifft, denn der normale Apple Thunderbolt auf Gigabit-Ethernet Adapter hat das gleiche Problem.

Ich habe leider keine Ahnung, wie ich vorgehen muss, um so einen Patch zu finden. 🗢

