

Kein Monitor-Ethernet am Thunderbolt-Display unter Big Sur

Beitrag von „atl“ vom 18. März 2021, 09:12

Nachdem ich jetzt festgestellt habe, dass mit dem Sonnet Solo 10G (Thunderbolt 3 Edition) das gleiche Problem bestand (siehe [hier](#)) und durch einen Patch lösbar ist, frage ich mich, ob sich das Problem hier mit dem Display-Ethernet nicht ebenso durch einen Patch lösen lässt? Meine Vermutung ist, dass es alle Thunderbolt-Netzwerk-Adapter betrifft, denn der normale [Apple Thunderbolt auf Gigabit-Ethernet Adapter](#) hat das gleiche Problem.

Ich habe leider keine Ahnung, wie ich vorgehen muss, um so einen Patch zu finden. 😞