

Installation bleibt beim Apple-Logo hängen

Beitrag von „Mahoney“ vom 18. März 2021, 11:25

5T33Z0 Ich habe jetzt die SMBIOS angepasst auf iMac20,2. trotzdem wird die CPU Generation nicht richtig erkannt. Hast du da noch eine andere idee wie ich das hinkriege?

Audio habe ich zum laufen gebracht indem ich es Unter DeviceProperties eingetragen habe.

Bluetooth funktioniert komischerweise nicht mehr, oder besser gesagt ist mir aufgefallen das der Kext nicht mehr geladen wird.

USB läuft eigentlich nur de TypeC Anschluss erkennt mein USB-Stick nicht und daher konnte ich den noch nicht konfigurieren. (brauche ich nicht zwingend)

Ich will eigentlich noch meine EFI hochladen aber das ZIP-file ist gerade etwas grösser wie 25MB und ich bringe sie nicht kleiner hin...