

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „max.b1963“ vom 18. März 2021, 15:39

[Fauli](#)

Habe eine BCM4352 und ebenfalls Intel HD4000.

BT ist bei mir als BCM20702A0 über USB2 (EH02 Controller) verbunden. Probier einmal meine USBPort.kext

Du brauchst allerdings auch die ACPI Patches für die Renames von EHC1 auf EH01 und EHC2 auf EH02.

Hoffe es klappt.