

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „CMMChris“ vom 18. März 2021, 19:17

Tritt beim U55 und L55 manchmal auf. Leider nicht zu beheben, also kein Weg dran vorbei. Keine Ahnung woran das liegt, am Anfang dachte ich unterschiedliche BIOS Version aber nein, das ist es nicht. Einstellungssache ist es auch nicht.

Der Fehler ist bei Broadwell PCs auch schon generell seit Jahren bekannt. Tritt also auch bei ganz anderen Rechnern random auf und ist nicht zu beheben. Kannst mal danach Googeln.

Ist eines der mysteriösesten Phänomene die mir je untergekommen sind.

Kannst ja auf Gut Glück mal noch Catalina oder Big Sur testen.