

Catalina: kompatible 10gbit Ethernet-Karten

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. März 2021, 20:20

Habe es gerade ausprobiert und derzeit keine Erklärung dafür:

Bis einschliesslich Catalina läuft der Apple Thunderbolt Adapter problemlos. Mit Big Sur wird die "AppleBCM5701Ethernet.kext" ebenfalls geladen, nur wird unter "PCI" im Systembericht das Gerät als nicht geladen angezeigt, somit taucht es auch nicht unter "Ethernet" auf, in der Rubrik "Thunderbolt" ist es jedoch korrekt angedockt.

Ein kurzer Test am original MacBook Pro bestätigt, dass dort unter Big Sur alles korrekt läuft. Die Kext ist ebenfalls geladen, der Adapter ist vollständig eingebunden und macht was er soll.