

# Entsperren mit der Watch seit Catalina nicht mehr möglich

Beitrag von „G.com“ vom 18. März 2021, 22:43

Danke Jono

Ja, ist richtig als intern gemappt. Sonst würde Sleep ja auch nicht laufen. Sonst läuft die Karte OOB.

Type	Name	Location ID	Port	Connector	Dev Speed	Device
EH01	PR11	0x1D100000	0x01	Internal	480 Mbps	IOUSBHostDevice
EH02	PR11	0x1A100000	0x01	Internal	480 Mbps	IOUSBHostDevice
XHC	HS01	0x14100000	0x01	USB3	Unknown	
XHC	HS02	0x14200000	0x02	USB3	Unknown	
XHC	HS03	0x14300000	0x03	USB3	480 Mbps	iPhone
XHC	HS07	0x14400000	0x07	Internal	12 Mbps	Bluetooth USB Host Controller