## **HYSTOU S210H Mini PC**

## Beitrag von "Noir0SX" vom 19. März 2021, 16:40

<u>Tatito</u> ich habe mal eben alle bisher bekannten und erstellten Layout IDs getestet und muss feststellen das der Kopfhörerausgang nicht funktioniert, sofern es sich wirklich um den gleichen verbauten Chip handelt.

Vielleicht kann Dir <u>MacPeet</u> behilflich sein in einen neuen Beitrag und Deiner Angabe zu den Hardware Daten

<u>Systeminformationen eintragen</u> und sonstigen benötigenden Informationen eine neue ID zu erstellen, so das auch Dein Klinke des Kopfhörers erkannt wird.