

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „Arkturus“ vom 19. März 2021, 19:18**

~~und wo kommt das her?? Ist doch eine Systemmeldung von OC und nicht von einer Fehlkonfiguration?~~

Einen Fehler konnte ich finden. Die IntelFirmwareInjector hat keine ExecutablePath

Aber es steht ExecutablePath

Problem saß vorm Bildschirm

EDIT: Leider wars beim USBInjectAll.kext eingeschlichen

EDIT II: UsbInjectAll.kext ist reproduzierbar ursächlich für die o.g. KP, auch mit korrekten Eintrag in Kernel/Add.