

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „max.b1963“ vom 20. März 2021, 13:00

Wenn Bluetooth unter Catalina geht OK.

Probiere doch noch einmal mit USBinjectAll.kext und Bootargument `-uia_exclude_ss` zu booten.

Dann sollte dein BT in der USB Hackintool Liste aufscheinen und BT sollte laufen.