

# Hackintosh Catalina - Fenvi FV-T919

Beitrag von „julian91“ vom 21. März 2021, 11:14

[ozw00d](#)

ich hab eine.

war vorher auf 36 nun 40 aber lag nicht an meinen Apple geräten sondern eher weil jemand anderes hier gut mit 36 feuert.

Würde dir sowieso empfehlen auf nen festen Kanal zu bleiben bei auto geht auch gern mal über kanal 52 drüber und dann bist du im Radar bereich der jederzeit von Wetterdienst / Militär gekillt werden kann, in dem fall wechselt die FB normal zwischen 36-48 rum solange bis nichts mehr über 52 gebraucht wird von den diensten.

Könnte auch sein das just in dem Moment grade Radarerkenung lief er ist auf 36 gesprungen und du dachtest das war dein problem.

<https://avm.de/service/fritzbo...deaktiviert-Radar-Signal/>

schau gerne mal in dein FB log rein da siehst du ob er mit Radar was hatte zu dem Zeitpunkt.