

# Big Sur Probleme mit HD7850 -> beide DP geben ein flackerndes Bild

Beitrag von „JayKay27“ vom 21. März 2021, 12:22

Hi an Alle,

Ich wollte mein aktuelles System (siehe Profil) auf Big Sur updaten.

Soweit hat die Umstellung auf OpenCore und die Installation geklappt.

Die Grafikkarte will nur nicht so wie ich will. 😞

Der HDMI Ausgang funktioniert bestens. Die 2 x miniDP machen irgendwie Probleme.

Das Bild das ausgegeben wird flackert, als ob der Monitor ständig ein und ausgesteckt wird.

Manchmal bleibt der Monitor einfach aus nach dem Neustart, dann muss ich einen Monitor aus und einstecken damit es wieder geht.

Laut OpenCore-Guide sollte die GPU ooB gehen.

Ich habe bereits mehrere SMBios (MacPro6,1, iMac14,4, iMac15,1) ausprobiert.

Lili und WEG sind auf dem aktuellen Stand.

Bootflags laut WEG GitHub schon durchprobiert, aber keine Besserung.

Ich wäre um etwas Hilfe echt froh, da ich bereits eine Woche daran arbeite das Problem zu lösen.

Vielen Dank im voraus. 😊