

MacMini M1 oder weiter in Hackintosh investieren?

Beitrag von „SchmockLord“ vom 23. März 2021, 17:19

Genau wissen tu ich es natürlich erst, wenn ich es probiert habe. Aber ich glaube das Problem besteht grundsätzlich darin, dass sich die Maus mit 8000Hz und Keyboard mit weniger am selben Port beißen. Und da bei so einem KVM Switch ja alles über ein Kabel zusammengeführt hat, prophezeie ich das Problem. Hatte bis vor kurzem auch meine Maus und Tastatur am selben Hub. Sonst nix. Und in dem Moment wo ich die Viper 8k Maus angeschlossen habe, sind die Tastaturbefehle nicht mehr angekommen. Seitdem schließe ich wieder Maus und Tastatur separat und direkt am PC an.

Aber gut, wenn der einzige Kompromiss der ist, dass ich die Maus auf Normalsterbliche 500 oder 1000Hz Polling rate umstellen muss, dann kann ich damit auch leben.