

Matrox MX02 Host Adapter für Madiface XT über PCIe

Beitrag von „Quantec6711“ vom 24. März 2021, 15:01

[apfelnico](#) ...USB 3.0 das hatte ich schon....Ich hatte nicht darauf geachtet dass die aktuelle USB3.1 Sonnet Karte

den AsMedia Chipsatz verbaut hat. Der wird aber von RME nicht empfohlen . Sollte man wissen.!!

Hab mir gestern auf Empfehlung des ausserordentlich freundlichen RME Supports eine Inateck KT4006 eingebaut und hab seit dem keine USB Errors mehr.

Ich führ das mal etwas genauer aus für die nach mir kommenden mit ähnlichen Problemen 😊 :

Der Grund warum ich auf PCIe wollte waren eben diese vielen USB Errors und immer wiederkehrende Meldungen in Logic mein System wäre zu langsam. Den Grund vermutete ich auch and der 3m langen USB Kabelverbindung und anderem USB Kram

der auf der Sonnet Allegro Pro USB3.1 dual Prozessor Karte (jedoch auf anderen Prozzi Ports) gesteckt waren.

Das mit der Matrox MX02 hat sich jetzt erledigt obwohl ich schon lieber direkt auf den PCIe Boss mit der Madiface gehen würde. Vielleicht teste ich mal eine Thunderbolt Variante aber dass wird eine andere Geschichte .Diese hier kann also erstmal zu....