

# **i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft**

**Beitrag von „vielsaitig“ vom 25. März 2021, 09:09**

Hallo Erdenwind Inc.,

danke für die Rückmeldung. Habe die Daten jetzt im Profil hinterlegt.

Die SSD Firmware ist up to date.

Ich nutze die IGPU und befinde mich noch im Installationsprozess. Das Problem tritt sowohl bei Catalina als auch BigSur auf. Für LAN nutze ich derzeit noch die integrierte LAN Schnittstelle. Der verbose Mode ist aktiviert. Man sieht nur leider nicht an welcher Stelle er sich aufhängt. Der Erste Apfel mit Ladebalken läuft sauber durch, wenn der zweite Ladebalken erscheint stürzt er kurz danach ab. Ich vermute auch, dass es eine falsche Einstellung im Bios ist. Habe es jetzt nochmal zurück gesetzt und nach den Screenshots neu konfiguriert, es ändert leider nichts.[config.plist](#)

Gruß Sebastian