

Netzwerkkarte funktioniert nach Hackintosh-Installation unter Windows nicht mehr

Beitrag von „Sav3k“ vom 25. März 2021, 13:15

Hi, ich habe die Tage erfolgreich Big Sur via OpenCore auf meiner zweiten SSD installiert und hier lief alles erstaunlich problemlos. Der Plan war nun auf MacOS als Main OS zu switchen und Windows auf der anderen SSD clean neu zu installieren (im Prinzip nach [diesem Guide](#)). Das hat allerdings erst funktioniert, nachdem ich die MacOS-Platte vom System getrennt habe, danach lief dann soweit alles gut. Nun booten beide OS, doch innerhalb von Windows streiken einige der Geräte, insbesondere der Netzwerkadapter (Intel I211 & AC9260); Im Geräte-Manager wird Code 10 (device cannot start) angegeben, Neuinstallation des Treibers hat leider nichts gebracht.

Das Problem schien kurzzeitig gelöst, als die Geräte nach der Installation des Grafik-Treibers plötzlich korrekt funktionierten, nur um dann nach dem verlangten Neustart wieder weg zu sein. Kann das überhaupt mit der Hackintosh-Installation zusammenhängen oder liegt der Fehler doch eher bei Windows alleine? Freue mich über jeden Input!