

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „TheWachowski“ vom 25. März 2021, 14:15

Das wäre das einzige was ich noch nicht ausprobiert habe, aber ja auch nicht ändern kann. Die ersten Hinweise bezogen sich auf den internen USB-Hub, den ich wie einige andere hier im Gehäuse haben. Aber auch ohne den hat es nicht geklappt. Ein weiterer Vorschlag war der USB-Anschluss der AIO. Auch hier: Fehlanzeige.

Wie gesagt, alles nicht schlimm. Nur den Pre-Neuinstallationszustand hätte ich schon gerne wieder.