

# AIO HD530, mehrere DSPs: "falscher" Sync am internen DSP

Beitrag von „itisme“ vom 26. März 2021, 19:17

Hallo 😊

kennt evtl. jmd. ne Abhilfe für das Phänomen, dass das interne Display (All-In-One PC) direkt nach dem Booten meint, es würde einen zu hohen Pixeltakt bekommen (Bild bleibt dann schwarz)?

Wenn ich in der Systemsteuerung die Settings kurz runter und dann wieder auf die vorherigen Werte hochstelle funktioniert alles.