

AMD RX 5500 XT - Bild schwarz


Beitrag von „LetsGo“ vom 27. März 2021, 02:00

[Popda](#)

Im Prinzip benötigst du die ganzen PCI Einträge eh nicht. Man muss nicht alles in den Device Properties einfügen. Ich habe auch nur ein paar drinnen und nicht die ganze Liste die mir im Hackintool angezeigt wird. Hatte lange Zeit gar keine eingefügt.

Da das mit der GPU jetzt klappt schau dir wenn du die Zeit findest den Post-Install Dortania Guide durch. Zwecks USB Mapping

Und erstelle mit SSDTTime Kexte die genau für dein System passen. Also von den Vieren.



Zeig mal deinen Screenshot vom Hackintool wegen Ethernet. So wie bei mir hier.

