

# AMD RX 5500 XT - Bild schwarz

Beitrag von „Popda“ vom 27. März 2021, 02:06

[LetsGo](#)

Ich versuch erstmal, die pcie fürs ethernet rauszumachen, vielleicht reicht das schon. ethernet lief ja ohne alles schon.

Das mit den USB Mappings habe ich allerdings nicht ganz verstanden. Ich konnte zB meine USB 2.0 Ports nicht benutzen, hab aber viele USB 3.x Ports, auch vom Mainboard zur Gehäusefront, die alle wunderbar funktionieren - solange man nur 2-3 benutzt gleich. hab ich da was grundlegend falsch verstanden? gehts da nicht nur um USB-Ports?

Den Screenshot kann ich dir nicht zeigen (kein ethernet am mac), aber ich kann Dir bestätigen, dass bei mir exakt dasselbe steht.