

# AIO HD530, mehrere DSPs: "falscher" Sync am internen DSP

Beitrag von „Noir0SX“ vom 28. März 2021, 12:23

Hatte ich auch, bei mir war beim Übergang Apfel zur Grafik, dann immer der Apfel, Login ganz blas im Hintergrund.

Mit probieren der Bootargs von 1.4.6 war das Problem beseitigt, bin mittlerweile auf 1.4.8 ohne wieder Probleme damit zu haben.

## 1.4.6

vandrey2013 released this on 4 Jan - 14 commits to master since this release

### v1.4.6

- Backlight registers fix replaces the previous Coffee Lake backlight fix and is now available on Intel Ice Lake platforms.
- Boot argument `igfxcfbklit=5` as well as device property `enable-cfl-backlight-fix` are deprecated and replaced by `igfb/r` and `enable-backlight-registers=fix`.
- Add max pixel clock override through `igfxep/` boot argument or `enable-max-gixel-clock-override` and `max-gixel-clock-frequency` device properties
- Moved PMLF samples to OpenCore