

Original MacBook Pro mid 2010 Boot-Problem nach Sommerzeitumstellung

Beitrag von „grt“ vom 28. März 2021, 15:51

ich würde mal testhalber ein livelinux starten, wenn das erfolgreich sein sollte, wär die ssd mein hauptverdächtiger (dann wär der nächste schritt eine neuinstallation von highsierra auf eine ersatzssd).

will das macbook vom livestick auch nicht booten, kämen als nächstes die speicherriegel dran - einzeln rausnehmen, testen, und wenn vorhanden (als funktionierend bekannte) austauschriegel rein und gucken, was passiert.

ausserdem würde ich auch mal den akku ausbauen, und nur mit netzteil starten. mehr fällt mich spontan nicht ein.