

# Wie "schlimm" ist USBInjectAll wirklich?

Beitrag von „G.com“ vom 29. März 2021, 00:19

Das Problem, das Hackintool dein Hub nicht findet liegt nicht an Hackintool sondern daran, das seit Catalina oder auch schon Mojave XHCI von Apple eigenen Plugins gemappt wird. Ohne den Rename XHCI so SHCI werden somit die Werte aus den Apple eigenen Plugins genommen. Und nicht alle deine Ports richtig erkannt.



Apple kennt keinen Intel 9 Hub

Packst Du den Rename rein findet er dein Hub bei neueren SMBios Versionen.

Ausserdem, hat sich die IOClass verändert, das kann dazu führen, dass nicht alle Ports 100% korrekt eingebunden werden. Dies kann man aber einfach im Kext manuell anpassen.

[Hier](#) etwas mehr Input dazu.