

HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „Pikachu1233“ vom 29. März 2021, 07:55

Hallo,

Das ist für mein EliteBook 840 G1.

Problem gelöst: Im BIOS habe ich in Device Configurations, die Video Memory Size nicht auf 64MB gestellt.

Das hat das Problem gelöst.

Sorry Guys