

catalina post install

Beitrag von „G.com“ vom 29. März 2021, 21:55

Ok, wegen der Platten. Setze mal im Clover Configurator den Haken unter GUI bei Scan auf Auto und boote neu. Dann melden, was Du siehst.

Zu deiner Intel Kart [Hier lang](#)

Wenn alles, wie gewünscht läuft, kann ich Dir eine OC 0.6.7 basteln. Dann musst Du aber mit SSDTTime dein IRQ Konflikte bearbeiten und HPET etc. noch einmal selber prüfen. Das ist aber alles gut dokumentiert