

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „maschinenwart“ vom 30. März 2021, 17:54

[Zitat von cmoers](#)

- Bios-Update auf letzte Version

...das BIOS **F9j** macht doch irgendwelche USB Probleme. Hatte das im Tomatenforum bei "CaseySJ" gelesen. Da geht es zwar um USB3 über TB aber vielleicht gibts da ja noch mehr Probleme...

...bin selber bei **F9i** geblieben und da habe ich ein Presonus StudioLive III über USB angeschlossen, welches ohne Probleme läuft.

...hast du die Probleme auch unter Catalina?