

SATA WARNING: Enable auto-activate Failed

Beitrag von „apfelnico“ vom 30. März 2021, 19:47

Vielleicht sollte die "AppleAHCI" Class bemüht werden und nicht die "AppleIntelPchSeriesAHCI". Das könnte man mit einer "Dummy-Kext" erledigen. Ich kenne aber deine genutzte Plattform nicht näher, vielleicht mag sich jemand anderes damit auseinandersetzen?

Bei meinem System nutze ich das hier, nicht nur um den Controller zu benennen:

▼ X299 SATA	Dictionary	↕ 7 Schlüssel/Wert-Paare
CFBundleIdentifier	String	↕ com.apple.driver.AppleAHCIPort
Chipset Name	String	↕ X299 Series SATA
IOClass	String	↕ AppleAHCI
IOPCIPrimaryMatch	String	↕ 0xa2828086
IOProbeScore	Zahl	↕ 9.000
IOProviderClass	String	↕ IOPCIDevice
Vendor Name	String	↕ Intel