

Erledigt

iMac mid-2010 GPU Replacement endet mit schwarzem Bildschirm

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 30. März 2021, 23:42

also hardware seitig alles ok.Vielleicht ein Defekt mit der Hintergrundbeleuchtung?
Kaltlötstellen? Oder den Stecker für die Hintergrundbeleuchtung geschrottet?