

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Skylined“ vom 31. März 2021, 15:47

Hallo,

Ich bin relativ neu und habe nicht die größte Ahnung was programmieren angeht.

Derzeitig haben wir uns einen Hackintosh angeschafft der aber leider unser Apollo nicht erkennt.

Vielleicht weiß da der ein oder andere mehr und könnte mir dabei helfen in einem Anfängermodus schritt für schritt.

Vielen dank im Voraus

Es handelt sich um einen Rechner mit

Gigabyte 87

i intel quad core 3.5ghz

thunderbolt 2 Eingang (mein Problem derzeit)

Nvidia Geforce GT 640 2GB

Leider kenne ich mich mit SSDT nicht aus

Das sind die Infos die mir bekannt sind