

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 31. März 2021, 16:35

~~Du könntest den Rechner aufschrauben und reinschauen. Auf dem Mainboard ist die genaue Bezeichnung aufgedruckt. Eventuell von der Grafikkarte verdeckt. Bitte schau nach und trage es ein.~~

1.

Im BIOS sollte Thunderbolt generell eingeschaltet sein, in den Optionen dazu "no security" und "GPIO3 Force Power" angeschaltet.

2.

Darüber hinaus könntest du einen Systembericht sichern (Apfelmnü, "Über diesen Mac", "Systembericht ...") und hochladen, als weiteres bitte mit dem angehängten Programm ebenfalls ein File sichern und hochladen, dann wäre man weiter im Bilde, was derzeit läuft.