

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „apfelnico“ vom 31. März 2021, 16:43

Thunderbolt2 wird möglicherweise eine Herausforderung, da diese Hardware schon ziemlich betagt ist und unter Umständen kein "HotPlug" zustande kommt. Eine SSDT könnte man dafür anpassen, aber es wird nur raten, vielleicht klappt es.

EDIT:

Nein, keine Bilder. Du startest den Systembericht wie beschrieben, gehst ins Menü "Ablage" und dort auf "Sichern ...". Mit dem beigefügten Programm verfährt du genauso. Die beiden Dateien lädst du dann hier hoch per "[Dateianhänge](#)". Das bekommst du schon hin ... 😊