

Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Skylined“ vom 31. März 2021, 17:26

[apfelnico](#) ich bin dir sehr dankbar ein schönes Ostern dir und deiner Familie ich fahre gleich auch los gerne können wir uns auch die tage damit befassen.

Mir ist etwas aufgefallen bei dem ganzen.

Wenn ich windows starte erkennt er den Stecker bzw die hardware, wenn ich Neustarte und auf mac gehe dann erkennt er es auch. Sobald der Rechner aber einmal aus ist muss ich wieder über windows Neustart und dann mac und erst dann funkt es wieder. gerne sende ich dir die efi Datei. Die efi zip habe ich via Clover Configurator hochgeladen bzw gemounted