

# Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

**Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 31. März 2021, 18:57**

sieht es beim booten mit F12 oder was auch immer um ins Bios zu kommen bei deinem Board so etwa aus? Aktuelle Bios Version? Welches Apollo hast du? Wurde die neueste Firmware schon installiert? Auf dem Apollo / Bios?

Sind diese Einstellungen dann so gesetzt? Wenn Nein bitte machen. Apollo auch anschliessen und booten ins Catalina. Schau mal nach ob unter Systembericht beim Apfelsymbol unter PCI ein Express Device auftaucht?