

**In Arbeit**

## **BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?**

**Beitrag von „G.com“ vom 31. März 2021, 21:52**

Hallo, ich hänge mich mal hier an. Ich besitze das Saffire Pro24 DSP. Nach Installation von Big Sur und MixControl lief das Interface. Danach nicht, sporadisch aber schon mal. Händisch mehrfach gelöscht, neu installiert...

Hat da einer eine Lösung?

Gerät wird einwandfrei gefunden, ist im Systemreport vorhanden, wie gesagt geht sporadisch.

[MachX](#) Gibt es da einen Lösungsansatz?