

In Arbeit

BigSur und Firewire-Audiointerfaces - gibt es einen workaround ?

Beitrag von „bramwarner“ vom 31. März 2021, 23:53

[G.com](#)

Auch ich muss mich schon wieder revidieren. Das Fireface 800 hat erneut aufgegeben. Genau wie bei dir, es wird immer erkannt, lässt sich einwandfrei steuern, entlässt meistens aber nur schlimmstes digitales Rauschen auf allen Kanälen gleichzeitig. Manchmal auch Sound, aber nur sehr selten.

Ich habe jetzt doch aufgegeben unter BigSur. Irgendetwas hat Apple geändert, denn bis Catalina und unter Windows läuft alles wunderbar. Ich habe keine Lösung und nutze unter BigSur nur noch USB Interfaces.