

# Thunderbolt Eingang erkennt hardware nicht

Beitrag von „Skylined“ vom 1. April 2021, 12:44

Erdenwind Inc. Also die bios ist auf der aktuellsten version habe die einstellung wie auf dem bild von dir verglichen und alle einstellungen stimmen eins zu eins über ein