

Erledigt

WLAN unterbricht ständig

Beitrag von „MacRockDoc“ vom 14. Juni 2013, 09:00

Ich habe eine Atheros AR9285 Wifi-Karte und es gab bei mir auch Probleme nach dem Update von 10.8.3 auf 10.8.4. Bei mir wurde die Karte überhaupt nicht mehr erkannt. Der neueste Treiber von der bereits genannten Webseite brachte mir allerdings mein WLAN zurück...

Im Vorfeld habe ich aber auch im Internet nach ähnlichen Problemen gesucht - Du könntest nach Installation des neuesten Treibers (z.B. mit Kext Wizard) und Reparatur der Rechte (Festplattendienstprogramm) noch folgendes probieren:

- WLAN aus Systemeinstellungen/Netzwerk entfernen und anschließend komplett neu anlegen
- WLAN-Kennwörter mit Schlüsselbundverwaltung entfernen und anschließend neu anlegen

Grüße MacRockDoc