

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Probleme

Beitrag von „bluebyte“ vom 2. April 2021, 10:53

USB-Dongle oder USB-Kabel hinten an den beiden obersten Ports anschließen.

USB-Legacy für USB 2.0 im BIOS anschalten.

Die entsprechenden Einträge in der config.plist müssen stimmen.

Moment ich such sie mal raus.