

i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Probleme

Beitrag von „Kaiborg“ vom 2. April 2021, 18:14

Dieses Prozedere hatte ich bei meinem ersten Hack auch gemacht.

Nun habe ich folgendes gemacht:

die .aml alle deaktiviert / gelöscht, sind in der Config ausgetragen

USBInjectAll in den Kextordner und in der config aktiviert.

System neugestartet, bootet auch normal.

Mit dem Besen im Hackintool einmal alles weg, dann refresh.

Und nun:

weder USB 2.0 noch 3.0 Sticks werden in den besagten unteren 2x2 USB Blöcken

erkannt!! Die beiden einzelnen darüber, direkt neben den USB-C, erkennen sowohl 2.0 als auch 3.0. nur die 4 darunter: nix

Unter Windows laufen sie aber, daher Hardware-Fehler auszuschließen, oder?

Ich verstehe es einfach nicht....

Zusammengefasst:

Weder unter meinem Versuch mit USBInjectAll, noch unter der SSDT.aml oder Z490_VisionD_USB-kext - Variante von Schmocklord werden die 2x2 USB 2.0 und 3.x Ports erkannt (Hackintool), laufen aber unter Windows...

Habe ich doch etwas im Bios übersehen??? Aber den Bildern von Schmocklord nach stimmt alles überein. Bios ist 20d

Ein verzweifelter

Kaiborg