

# **i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Probleme**

**Beitrag von „bluebyte“ vom 2. April 2021, 18:27**

Meinst du den Block mit den 4 USB 3?

Meine Config war schon fertig bevor meine Hardware kam.

Zusammengebaut, Stick eingesteckt und installiert.

Bis auf das Malheur beim BIOS-Update gab es keine Probleme mit der Konfiguration.

Starte mal Hackintool, klick auf den Nimbus 2000, auf den Doppelpfeil und auch auf die Spritze.

Dann mach einen Screenshot, schick ihn hoch und vergleiche mal.

Wozu UsbInjectAll.kext?

Das macht doch XhciPortlimit = Yes