


Asus Crosshair V Formula Z

Beitrag von "Gordon-1979" vom 2 April 2021, 19:08



Audio-Typ Realtek ALC898/ASUS SupremeFX III

LAN Controller Intel® 82583 Gigabit NIC

Chipsatz AMD 990FX/SB950

ASMedia e-Sata: 2x eSATA 6Gb/s (ASM1061) + 6x SATA 6Gb/s (SB950), 2x SATA 6Gb/s (ASM1061)

USB Ports: 4x USB-A 3.0 (5Gb/s, ASM1061), 8x USB-A 2.0 (480Mb/s),

Anschlüsse int: 1x USB 3.0 Header (2x USB 3.0, ASMedia), 2x USB 2.0 Header (4x USB 2.0),

Sound: Realtek ALC898/ASUS SupremeFX III

Alles vom Board funktioniert, außer der Sleep.

Bios:

Ai Tweaker: Default Einstellung

SATA/AHCI: Enabled

SVM: Disabled

IOMMU: Disabled

EHCI: aktivieren

SB HD Audio: aktivieren + HD + HDMI

ErP Ready: Disabled

CSM: deaktivieren

Fast Boot: Disabled

Secure Boot: anderes OS

Update vom 2.4.2021

MacOS 11.2.3 + OpenCore 0.6.8

Update Kexts vom 2.4.2021

Update Drivers vom 2.4.2021