

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „kaneske“ vom 2. April 2021, 21:31

Du hast eine DER beliebtesten Karten aus der Mining Zeit 1, mich würde nicht wundern wenn die geflashed ist. Oder gar zerfressen...

Hast du eine 2. Grafikkarte da?

iGPU ginge auch zur Not um die falls sie danach nicht mehr will zu retten, glaube ich...

Da die eh nicht rennt würde ICH die neu flashen mit einem sicher passenden BIOS.

Auf eigene Gefahr!!! ⚠️ Techpouep VGA BIOS Collection, passendes RAM raussuchen und via ATITool flashen.

Zum Beispiel: <https://www.techpowerup.com/vg...946/msi-rx580-8192-170314>