

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „JN25“ vom 3. April 2021, 14:18

Oh ich habe das völlig falsch gemacht 🤦🏻 Jetzt ist noch mal ein richtiger screenshot:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.906]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\gonki>cd C:\Users\gonki\Desktop\amdvbflash_windows

C:\Users\gonki\Desktop\amdvbflash_windows>amdvbflash.exe -i
AMDVBFLASH version 3.04+EXTERNAL, Copyright (c) 2019 Advanced Micro Devices, Inc.

adapter bn dn fn dID          asic          flash          romsize test    bios p/n
===== == == == =====
   0     01 00 00 67DF Polaris10      W25X40          80000 pass      -

C:\Users\gonki\Desktop\amdvbflash_windows>_
```

Wird also erkannt